

## アウトドア・スポーツウォッチ修理価格表

機種	修理内容	上代価格 (税別)	上代価格 (税込)	備考
Vector / X-Lander	電池交換	¥4,500	¥4,950	電池、0-リング交換、防水試験、各種点検 別途ストラップ代
	ストラップ交換 (工賃のみ)	¥2,000	¥2,200	
	ストラップループ (遊環) ※Vectorのみ	¥1,500	¥1,650	
	ベゼル交換 (Vector)	¥2,000	¥2,200	
	アッパーケース交換 (Vector)	¥8,000	¥8,800	
	アッパーケース交換 (X-Lander)	¥10,000	¥11,000	
	ボトムケース交換	¥8,000	¥8,800	
	液晶 交換	¥8,000	¥8,800	
	バックライト 交換	¥5,000	¥5,500	
	内部基盤 交換	¥12,000	¥13,200	
Observer / X6 / S6 / G6 series	電池交換	¥4,500	¥4,950	電池、0-リング交換、防水試験、各種点検
Core series	電池交換	¥4,500	¥4,950	電池、0-リング交換、防水試験、各種点検
	ストラップ交換 (工賃のみ)	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ストラップループ (遊環) 取付	¥1,500	¥1,650	
	ベゼル交換	¥3,000	¥3,300	
	ボタン調整・修理	¥6,000	¥6,600	
	ピン+ネジ 取付 (ストラップ部分)	¥2,000	¥2,200	
	アッパーケース交換	¥10,000	¥11,000	
	ボトムケース交換	¥10,000	¥11,000	
M series / Quest	電池交換	¥4,500	¥4,950	電池、0-リング交換、防水試験、各種点検
	ストラップ交換 (工賃のみ)	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
Traverse series	ストラップ交換 (工賃のみ)	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ストラップピン交換・取付	¥2,000	¥2,200	
	ボタン交換 (1箇所)	¥4,500	¥4,950	
	2次電池 (充電池) 交換	¥8,500	¥9,350	
	液晶交換	¥8,000	¥8,800	
	プレッシャーセンサー交換	¥10,000	¥11,000	
Ambit series	ストラップ交換 (工賃のみ)	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ストラップネジ (ストラップピン) 交換・取付	¥2,000	¥2,200	
	ボタン交換 (1箇所)	¥4,500	¥4,950	対応モデル: AMBIT3 VERTICAL以外のモデル
	2次電池 (充電池) 交換	¥8,500	¥9,350	
	液晶交換	¥8,000	¥8,800	
	プレッシャーセンサー交換	¥8,000	¥8,800	
Spartan series	ストラップ交換 (工賃のみ)	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ストラップループ (遊革)	¥1,500	¥1,650	
	ベゼル交換	¥6,000	¥6,600	対応モデル: Ultra / Sport
	液晶 交換	¥8,000	¥8,800	
	ボタン交換 (1箇所)	¥4,500	¥4,950	
	2次電池 (充電池) 交換	¥8,500	¥9,350	
SUUNTO 9 series	ストラップ交換 (工賃のみ)	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ストラップループ (遊革)	¥1,500	¥1,650	
	ボタン交換 (1箇所)	¥4,500	¥4,950	
	ベゼル交換	¥8,000	¥8,800	
	2次電池 (充電池) 交換	¥8,500	¥9,350	

SUUNTO 5	ストラップ交換（工賃のみ）	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ストラップループ（遊革）	¥1,500	¥1,650	
SUUNTO 3	ストラップ交換（工賃のみ）	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ストラップループ（遊革）	¥1,500	¥1,650	
ELEMENTUM	電池交換+各種点検+防水検査	¥4,500	¥4,950	○リング交換
	ストラップ交換・取り付け（工賃のみ）	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ケース交換（アッパーケース）	¥25,000	¥27,500	
	ボタン交換（1箇所目）	¥4,500	¥4,950	
	液晶交換	¥10,000	¥11,000	
	プレッシャーセンサー交換	¥10,000	¥11,000	
ESSENTIAL	電池交換+各種点検+防水検査	¥4,500	¥4,950	○リング交換
	ストラップ交換（工賃のみ）	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	裏蓋交換（0リング含む）	¥4,500	¥4,950	
	アッパーケース交換	¥14,000	¥15,400	
	ボトムケース交換	¥12,000	¥13,200	
KAILASH	ストラップ交換（工賃のみ）	¥2,000	¥2,200	別途ストラップ代
	ストラップピン交換・取付	¥2,000	¥2,200	
	2次電池交換	¥8,500	¥9,350	